

| 工事期間 | 工事名称 | 工事場所 | 顧客先 |
|---------|---------------------------------------|-----------|-----------------|
| 2016年6月 | 焼結固定スクリーンシュート補修 | JFE(株) | JFEプラントエンジニア(株) |
| | HOT DECV駆動チェーンコロ抜け止め補修 | | |
| | HOT DECV浮き上がり防止ガイド製作 | | |
| | コークススクリーン点検デッキ補修 | | |
| | 焼結スクリーンバックプレート取替 | | |
| | 水砕アンダーフロー配管製作 | | |
| | 焼結424BCデッキ補修 | | |
| | 高炉3TH開孔機防熱板製作取替 | | |
| | 高炉CHBCギャラリー波板押さえ治具製作 | | |
| | 焼結吸収塔ホイス点検デッキ補修 | | |
| 2016年7月 | JFE千葉 酸素センター IHI製 02MAC 一般空気圧縮機分解点検工事 | JFE(株) | JFEプラントエンジニア(株) |
| | JFE千葉 酸素センター No1パネル熱交 分解清掃点検工事 | | |
| | JFE千葉 酸素センター 12号 200t窒素気化器蒸気バルブ 交換工事 | | |
| | JFE千葉 酸素センター 12号 水洗塔ポンプ 吐出配管 補修工事 | | |
| | JFE千葉 酸素センター 12号 原料空気圧縮機 配管補修工事 | | |
| | JFE千葉 酸素センター 12号 中圧窒素圧縮機 分解点検工事 | | |
| | JFE千葉 酸素センター 13号 一般空気ブロー 分解点検工事 | | |
| | JFE千葉 酸素センター 200t液化窒素ポンプ 補修工事 | | |
| | JFE千葉 酸素センター 33MNCメインオイルポンプ 補修工事 | | |
| | JFE千葉 原料焼結地区 コンベアーベルト短縮補修工事 | | |
| | JFE千葉 原料焼結地区 スクリーンシュート補修工事 | | |
| | JFE千葉 高炉地区 熱風炉ガス弁、ガス元弁点検補修工事 | | |
| 2016年8月 | VP-302 真空吸引ルーツブロー分解点検工事 | 東邦化学工業(株) | 東邦化学工業千葉工場 |
| | VP-803 真空吸引ルーツブロー分解点検工事 | | |
| | P-50102薬液移送ポンプ据替工事 | | |
| | JFE千葉 酸素センター 13号水洗塔用環水ポンプ補修工事 | JFE(株) | JFEプラントエンジニア(株) |
| | JFE千葉 酸素センター 気化器送給用アルゴンポンプ分解点検工事 | | |
| | JFE千葉 酸素センター 液体酸素送給用ポンプ分解点検工事 | | |
| | JFE千葉 酸素センター 中圧窒素圧縮機冷却器分解点検工事 | | |

FINE MECHANICAL